

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения система оповещения о пожаре 3-го типа с применением блоков речевого оповещения «Соната М»- 3 шт.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
нет, мобильный телефон ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
ночное освещение уличные светильники- кобры- 4 шт.;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
имеется .

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1/1 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4/2 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) штатными сторожами- 1

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС на основе аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления АУПС и СОУЭ, пожарная система оповещения о пожаре 3-го типа с применением блоков речевого оповещения «Соната М»- 3 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система оповещения о пожаре 3-го типа с применением блоков речевого оповещения «Соната М»- 3 шт.
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители 5 шт

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Отсутствуют: резервные источники электроснабжения; ручные и стационарные металлоискатели; телевизионная система охраны; система противопожарного водопровода; оборудование для эвакуации из здания людей.

Необходимо: - в помещении электроцита в спортзале установить металлическую дверь;

-установить кнопку тревожной сигнализации с выводом в ПЦУ МОВО по г. Дербент филиала ФКУ «УВО ВНГ России по РД»;

-увеличить количество камер видеонаблюдения для просмотра всей территории объекта;

- оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории, оснастить въезды на объект (территорию) воротами,