

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
по делу об административном правонарушении

«13» июня 2018г.

г. Дербент

(место составления протокола)

Я, государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович
(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 153 от «29» мая 2018 г. и материалы на гражданина (ку) : РФ

1. Фамилия, имя, отчество: Рабаданова Милвари Пашаевна .
2. Дата и место рождения 28.03.1961 г.р. с. Урсун Курахского района
3. Адрес тел.: Дербентский район пос. Мамедкала
4. Место работы (учебы): МКОУ СОШ №3 пос. Мамедкала
5. Занимаемая должность: Директор
6. Заработная плата (иной заработок): 18000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 8210 940128
выданный ТП УФМС России по РД в пос. Мамедкала 21.01.2011г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

«29» мая 2018 г. в 10 час 00 мин. по адресу: Дербентский район пос. Мамедкала в здании и на территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №3 пос. Мамедкала»

Нарушил (а): требования норм и правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ №390

а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в не исправном состоянии, а также не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты (п. 61 ППР РФ № 390);
3. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);
4. Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год; (п. 21 ППР РФ № 390);
5. Здание и помещения не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);
6. При входе в здание СОШ электропроводка проложена по деревянным конструкциям твердого перекрытия (ППР в РФ п. 41)
7. На путях эвакуации на первом этаже при входе в здание СОШ проложена отопительная труба (ППР в РФ п. 36-а)
8. В учебном корпусе допускается эксплуатирование розеток с нарушениями изоляции (ППР в РФ п. 42-в);
9. В учебном корпусе допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениям изоляции. (ППР в РФ п. 42-а)
10. Имеющийся наружный источник противопожарного водоснабжения не функционирует (ППР в РФ п. 55,57.)
11. На первом и втором этаже в коридорах электропроводка проложена транзитным методом (ППР в РФ п. 42-а)